



Geräteakte zum Raumsprühgeräteprüfstand

Ausleihe Sprühmaschinen-Prüfstand MS

- Vorgehensweise

Die Betriebe, die Interesse an der Ausleihe des Prüfstandes haben, melden sich **rechtzeitig vor** Saisonbeginn bei der hiesigen Dienststelle unter folgenden Telefon-Nr.:

0251-2376-631	Frau Kleine Hohmann
0251-2376-632	Herr Kramer
0251-2376-676	Herr Deitmer

Es wird eine Liste der Interessenten mit den entsprechenden Ausleihterminen erstellt.

Zum Saisonanfang steht der Prüfstand bei der LK in fehlerfreiem, sauberem Zustand abholbereit.

Der erste Einsatzbetrieb holt den Prüfstand in Münster ab. Neben dem Prüfstand erhält er

- Gebrauchsanleitung für den Prüfstand;
- Aufstellung der Einzelteile für den Prüfstand, s. Tabelle im Übergabeprotokoll;
- Übergabeprotokolle.

Im Übergabeprotokoll bestätigt er durch seine Unterschrift die einwandfreie Entgegennahme des Prüfstandes.

Der nächste Einsatzbetrieb übernimmt den Prüfstand von seinem Vorgänger. Er kontrolliert den Prüfstand auf Vollständigkeit, Fehler und Mängel. Sollten Mängel zu verzeichnen sein, bitte unter „Zustandsbeschreibung ...“ eintragen. Außerdem wird um **sofortige** Rücksprache mit der hiesigen Dienststelle gebeten. Gravierende Mängel werden unverzüglich auf Kosten des Verursachers beseitigt, kleinere Fehler zum Saisonende. **Die Mängelbeseitigung erfolgt ausschließlich durch die hiesige Dienststelle.**

Mit seiner Unterschrift protokolliert der übernehmende Betrieb die einwandfreie Übernahme und ist für dann noch vorhandene, nicht gemeldete Mängel **verantwortlich**.

Das von beiden Betrieben (abgebender und übernehmender) unterzeichnete Übergabeprotokoll wird sofort an die hiesige Dienststelle gefaxt.

Der Transport des Prüfstandes erfolgt auf Kosten der Einsatzbetriebe nach Absprache zwischen den einzelnen Betrieben.

Die anfallenden Kosten für die Ausleihe des Prüfstandes von **20,00 €** je kontrollierter Maschine werden am Jahresende zusammen mit den anderen anfallenden Kosten (Plaketten, Berichtsbögen usw.) in Rechnung gestellt.

Gebrauchsanleitung Sprühmaschinen-Prüfstand MS

Mit dem Prüfstand können

- Obstbau-Sprühmaschinen
- Sprühkanonen
- Erdbeer- und Bandspritzeinrichtungen mit mehr als einer Düse
- Erdbeer- und Bandspritzeinrichtungen mit einer Düse
- Spargelspritzeinrichtungen

im Rahmen der Pflichtkontrolle für Pflanzenschutzmaschinen kontrolliert werden.

- Prüfparameter
 - Düsenausstoß

Meßzylinder in senkrechte Position bringen. Einstellung möglich über Maschinenfüße.

Adapter in richtiger Reihenfolge (s. Bild 1) an die Düsen anschließen.

Sprühgerät einschalten. Sobald an allen angeschlossenen Schläuchen gleichmäßig Flüssigkeit austritt, Messzylinder füllen.

Füllvorgang eingeleiten durch Verschieben der Einfüllstutzen.

Nochmaliges Verschieben beendet den Füllvorgang.


Ablesen der einzelnen Füllstände und eintragen in entsprechende Excel-Datei oder Auswertung von Hand.

Zum Entleeren Zylinderreihen **nacheinander** Richtung Mitte kippen.

Flüssigkeit gezielt auffangen (Wanne) und ordnungsgemäß entsorgen (Zurückgeben in den Sprühflüssigkeitsbehälter).
 - Durchflussmesser-Prüfung
 - Manometer-Prüfung

Wichtig ist, die Messzeit zu erfassen und bei der Auswertung einzugeben, damit der Gesamtausstoß in l/min errechnet werden kann.

Bild 1: Düsenanordnung an einer Sprühmaschine



Bitte, **sofort** nach Abgabe des Prüfstandes ausfüllen und an **0251-2376-19125**
bzw. 0251-2376-19676 faxen. Danke.

Übergabeprotokoll

Firmenstempel (abgebender Betrieb)
--

Anzahl geprüfter Geräte: _____

Ich übergebe den Sprühmaschinen-Prüfstand MS an:

(Firma, Ort)

Ort, Datum

Unterschrift **abgebender** Betrieb

Zustandsbeschreibung des Prüfstandes zum Zeitpunkt der Übergabe

	in Ordnung / vorhanden	nicht in Ordnung / fehlt(en)	Bemerkung
Durchflußmesser LH 1300			
Manometer, 40 bar			
Manometer, 10 bar			
Schläuche, Dichtheit			
Silikonschläuche, Dichtheit			
Adapter für Sprühkanonen-Kontrolle (Weihnachtsbaumkulturen)			
Plexiglasscheiben			
Meßzylinder			
2 Adapter für Pumpenkontrolle (rot)			
2 Adapter für Manometerkontrolle (blau)			

Bemerkungen:

Ich bestätige, dass ich den Sprühmaschinen-Prüfstand MS in o. g. Zustand übernommen habe.

Ort, Datum

Unterschrift übernehmender Betrieb